



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA”

02-786 Warszawa ul. Jana Rosoła 40/7
tel. (022) 6499799 6499889 6499835
www.smdebina.pl, smdebina@smdebina.pl

Warszawa, dnia 15.04.2024 r.

Zapytanie ofertowe na naprawy ogrodzenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” 02-786 Warszawa ul. Jana Rosoła 40/7, ogłasza nabór ofert na naprawy ogrodzenia betonowego przy parkingu przyległego do ul. Rosoła w Warszawie.

I. Zakres prac:

1. Przedmiotem zapytania ofertowego są naprawy elementów betonowych ogrodzenia tj. tynk na słupach, czapki podmurówki, podmurówki betonowe, gniazda pręseł stalowych osadzonych w słupach ogrodzeniowych.
2. Wyszczególnia się następujące rodzaje napraw przy ogrodzeniu:
 - **Naprawa tynku i małych ubytków** – odkucie ubytków, gruntowanie gruntem do betonu, uzupełnienie ubytków tynku/betonu materiałem naprawczym
 - **Naprawa średnich ubytków** – odtworzenie elementu poprzez odkucie ubytków, wykonanie betonu szczepnego, wykonanie i wklejenie zbrojenia, wykonanie szalunków, betonowanie
 - **Naprawa uszkodzonych gniazd w słupach murowanych/betonowych** – odkucie gniazda w słupie, odcięcie prętów i marki które powodują wyrywanie betonu, wykonanie nowego mocowania i marki stalowej u-kształtnej. Nowe marki w kolorze ogrodzenia, mocowane kotwami mechanicznymi/chemicznymi do słupa murowanego, marka powinna mieć otwór fasolkowy montażowy na śrubę zapewniający pracę ogrodzenia. Marka ma mieć również otwór umożliwiający odpływ wody opadowej.
 - **Naprawy uszkodzeń i dużych ubytków czapek betonowych i podmurówki** – odtworzenie elementu poprzez odkucie i usunięcie ubytków, wiercenie w słupku metalowym i wstawienie sączka (rurki) do odprowadzania wody, wykonanie i wklejenie zbrojenia, wykonanie betonu szczepnego, wykonanie szalunków, betonowanie, uszczelnienie materiałem Sikaflex styków: czapka betonowa ze słupkiem stalowym, podmurówka betonowa ze słupem murowanym /betonowym.
3. Szczegółowy wykaz prac wraz z lokalizacją wg załączonego formularza kalkulacyjnego.
4. Do zapytania ofertowego dołączona jest również dokumentacja fotograficzna miejsc napraw (do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni)

II. Osoba upoważniona do kontaktu:

- Waldemar Laskowski, w.laskowski@smdebina.pl, tel. 504 191 001

III. Miejsce i termin składania ofert:

- termin do 30.04.2024 r.

- mail: smdebina@smdebina.pl, w.laskowski@smdebina.pl

IV. Uwagi końcowe:

W ofercie należy podać cenę netto i brutto oraz termin realizacji wykonania prac. Razem z ofertą należy złożyć formularz kalkulacyjny z uzupełnionymi cenami jednostkowymi. Oczekiwana długość udzielonej gwarancji na wykonane prace to min. 36 miesięcy.

Załączniki:

1. Formularz kalkulacyjny.
2. Dokumentacja zdjęciowa do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni.

Członek Zarządu

Waldemar Laskowski

Prezes Zarządu

Grzegorz Lipiński

Formularz kalkulacyjny - remont ogrodzenia od ul. Rosoła w Warszawie

| Lp. | Zakres prac | j.m. | ilość | cena jed. netto | netto | brutto |
|-----|---|------|-------|-----------------|-------|--------|
| 1 | Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac | kpl. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przy MP3 - naprawa tynku na słupie | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przy MP3 - naprawa gniazda ogrodzeniowego w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przy MP 14-15 -naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przy MP 18-19 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przy MP 18-19 - naprawa tynku słupa (narożnika) | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Przy MP 23-24 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przy MP 28 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przy MP 32-33 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przy MP 37 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przy MP 42 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Przy MP 43 - naprawa czapki podmurówki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Przy MP 47 - naprawa podmurówki przy słupie (od str. przegrody akust.) | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Przy MP 48 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Przy MP 50 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Przy MP 52-53 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Przy MP 52- naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Między MP 53-54 - naprawa czapek i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Przy MP 54 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Przy MP 56 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Przy MP 57 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Przy MP 57 - naprawa czapki podmurówki i naprawa słupa betonowego | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Przy MP 60 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Przy MP 61 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Przy MP 61 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Przy MP 62-63 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Przy MP 66 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Przy MP 66-67 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Przy MP 67A - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Przy MP 68 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Przy MP 70 - naprawa czapki podmurówki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Przy MP 72 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Przy MP 72 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Przy MP 73 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Przy MP 74 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Przy MP 75 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Przy MP 76 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Przy MP 77 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Przy MP 81 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Przy MP 86 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Przy MP 87-88 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Przy MP 90 - naprawa czapki (od str. przegrody akust.) | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Przy MP 91 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Przy MP 91 - naprawa tynku słupa (narożnika) | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Przy MP 91-92 - naprawa czapki podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Przy MP 92 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Przy MP 93 i zieleni - naprawa czapek i podmurówek | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Przy MP 93 i zieleni - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Przy MP 94 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Przy MP 95-96 - naprawa czapek i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Przy MP 97 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Przy MP 98 -wywiercenie i wstawienie sączka w podmurówkę (od str. przegrody akust.) | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Przy MP 99-100 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Przy MP 100 - naprawa czapki i podmurówki (od str. przegrody akust.) | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Przy MP 102 -wywiercenie i wstawienie sączka w podmurówkę (od str. przegrody akust.) | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 56 | Przy MP 103 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Przy MP 104 - naprawa czapki i podmurówki (od str. przegrody akust.) | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Przy MP 106 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Przy MP 107 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Przy MP 108 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Przy MP 110 - naprawa gniazd ogrodzeniowych w słupie | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Przy MP 111 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Przy MP 113 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Przy MP 115 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Przy MP 115 - naprawa tynku słupa (narożnika) | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Przy MP 116 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Przy MP 117 - naprawa czapki i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Przy MP 119 - naprawa czapek i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Przy MP 120 - naprawa czapek i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Przy MP 121 - naprawa czapek i podmurówki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Przy MP 121 - za altaną śm. - naprawa czapki | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Koszt utylizacji materiałów i gruzu | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SUMA | 0,00 | 0,00 |

hch